

Motion till Årsstämman 18 mars 2013

-Att stämman ger till styrelsen som uppgift att försäkra sig om tillräckliga värmeflöden till *alla* i samfälligheten

genom översyn av huvudkranar i respektive fastighet

med början där det redan finns uppmätta brister i flödesvärden eller där fastighetsägarna uppger att man inte får tillräcklig värme distribuerad till sig.

Förslagsvis görs mätningar av inflöden och återställning (där sådan saknas) av plombering till huvudkranar för ingående värme.

Mvh

Johan Elner

Kalkstensvägen 18

Tel 200264 och 070-3517969